

FARBA DO SUFITÓW FIRMY ZINSSER

Farba do sufitów firmy Zinsser jest wysokiej jakości farbą lateksowo-akrylową o niskiej zawartości LZO stworzoną specjalnie do malowania sufitów. Opracowana przy użyciu wyjątkowej technologii krycia plam, farba do sufitów Zinsser doskonale kryje plamy wodne i inne domowe plamy już po jednym kryciu! Dodatkowo, aby ułatwić malowaniem farba do sufitów Zinsser nakłada się na różowo a wysycha do jasnej bieli. Mocno kryjąca, matowa farba tworzy również warstwę odporną na pleśń.

Charakterystyka

Wodna, lateksowo-akrylowa farba do sufitów w macie

Cechy produktu:

- Opracowany z zastosowaniem technologii krycia plam firmy Zinsser – kryje plamy wodne i wiele innych
- Wystarcza jedna warstwa – sprawia, że malowanie sufitu jest szybkie i bezstresowe
- Nakłada się na różowo a wysycha do białego – nigdy nie będzie nie domalowań
- Dzięki technologii „odporny na odpryski” schnie szybko i równo
- Warstwa filmu odporna na grzyb i pleśń
- Niska zawartość LZO, wodny, matowy
- Można czyścić wodą z mydłem
- Dożywotnia gwarancja* (szczegóły na ostatniej stronie)

Zalecane zastosowanie i powierzchnie – Nakładać na nowe lub wcześniej malowane powierzchnie drewniane, płyty karton-gipsowe, metal, tynk, teksturowane sufity w łazienkach, kuchniach, piwnicach, wnękach i wielu innych. Goły metal, świeże lub zeszlifowane tekstury należy zagruntować za pomocą Bulls Eye 1-2-3. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy przyczepność powierzchni jest wystarczająca należy przykleić taśmę klejącą o szerokości 5 cm i oderwać ją. Jeżeli na taśmie będą pozostałości sufitu należy go najpierw zagruntować. Świeże sufity typu „baranek” należy zagruntować za pomocą farby CoverStain.

Wydajność – Wystarcza jedna warstwa – w większości wypadków nie jest wymagany podkład. Jeden galon (3,78 l) wystarcza na 23 do 37 m² – w zależności od porowatości powierzchni i metody nakładania.

Przygotowanie powierzchni – Wyczyścić całą powierzchnię za pomocą wilgotnej szmatki i usunąć jakikolwiek brud, olej, wosk, klej, warstwę mydlin, odchodzącą farbę lub inne zanieczyszczenia powierzchni. Użyj JOMAX – środek do usuwania plam po grzybie i pleśni, aby usunąć jakikolwiek plamy po grzybie i pleśni. Po czyszczeniu należy odczekać aż powierzchnia będzie w pełni sucha. Błyszczące powierzchnie należy zmatowić poprzez szlifowanie. Zaszpachlować wszystkie szczeliny, pęknięcia i dziury za pomocą READY PATCH lub innego, podobnego produktu. Wykręcić jakiegokolwiek śruby lub gwoździe i zeszlifować powierzchnię. Na poważne plamy użyć BULLS EYE 1-2-3.

UWAGA! Podczas zdzierania, szlifowania lub usuwania starej farby do powietrza może dostać się pył zawierający ołów. **OŁÓW JEST TOKSYCZNY. WYSTAWIENIE SIĘ NA DZIAŁANIE PYŁU OŁOWIANEGO MOŻE POWIDOAĆ POWAŻNE CHOROBY, TAKIE JAK USZKODZENIE MÓZGU, SZCZEGÓLNIIE W PRZYPADKU DZIECI ORAZ KOBIET W CIAŻY.** Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe. Wyczyścić pomieszczenie za pomocą odkurzacza wyposażonego w HEPA (ang. Wysoko wydajny filtr cząsteczek powietrza) oraz mokrym mopem.

Narzędzia do nakładania – Nakładać za pomocą dobrej jakości wałka o długości włosia ½” lub pędzla o nylonowym lub poliestrowym włosiu. Można nakładać metodą natryskową.

Nakładanie

Farbę do sufitów firmy Zinsser nakładać w temperaturze pomiędzy 10-32°C. Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać w konsystencji produktu – nie rozcieńczać. Nakładać grubą warstwę i unikać nachodzenia się warstw. Podczas nakładania zapewniać odpowiednią wentylację oraz temperaturę dla odpowiedniego schnięcia. Produkt jest różowy podczas nakładania, aby łatwo zlokalizować nie domalowania. Podczas schnięcia produktu zmieni on kolor na jasno-biały. Farba schnie w 1 godzinę. Zbyt gruba warstwa, słaba wentylacja, niskie temperatury lub wysoka wilgotność wydłużą czas schnięcia. Wysoka temperatura i suche warunki nakładania mogą sprawić, że kolor zmieni się zbyt szybko.

1. Dokładnie wymieszać farbę ruchem do góry, aby zapewnić jednolity kolor
2. Przygotować wałek lub pędzel zwilżając je wodą
3. Pomalować krawędzie sufitu pędzlem o szerokości około 10-15 cm
4. Rozpocząć od pomalowania małej powierzchni sufitu. Malować jeden koniec pomieszczenia robiąc pas takiej szerokości, aby był wystarczający dla naszego zasięgu ramion. Wrócić do początku i malować kolejny pas równoległe i przylegająco do poprzedniego. Tym sposobem, stopniowo pomalować cały sufit.

Czas schnięcia – W temperaturze 10°-32°C Farba do sufitów firmy Zinsser schnie w 1 godzinę.

Czyszczenie narzędzi i sufitu – Ręce oraz narzędzia do nakładania czyszczyć za pomocą ciepłej wody z mydlinami. Rozlany materiał należy czyścić od razu za pomocą wilgotnej, czystej szmatki. Pomalowane powierzchnie mogą być czyszczone po 30 dniach za pomocą słabego środka czyszczącego oraz celulozowej gąbki. **NIE UŻYWAĆ OSTRYCH NARZĘDZI CZYSZCZĄCYCH.** Zwilżenie powierzchni przed upływem 30 dni może spowodować powrót różowego koloru. Zniknie on podczas schnięcia. Po 30 dniach ponownego schnięcia efekt ten nie powinien się pojawić ponownie.

Przechowywanie i utylizacja – Pojemnik musi być szczelnie zamknięty podczas przechowywania. Nie przelewać zawartości do innych pojemników. Zanieczyszczone rzeczy, pojemnik i niewykorzystany materiał utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Ograniczenia

Farba do sufitów firmy Zinsser nie jest przeznaczona do zastosowań na podłogi, ściany lub jakiegokolwiek inne powierzchnie narażone na zanurzenie w wodzie lub wydłużony kontakt z wodą takie jak sauny, kabiny prysznicowe itp. Nie zaleca się stosować w systemach wentylacyjnych.

Przechowywanie

Aby zapobiec rozlaniu produktu należy zamykać pojemnik po skończonej pracy. Wieko pojemnika musi być szczelnie domknięte. Chronić przed zamarzaniem. W przypadku, gdy produkt zamarznie należy przenieść pojemnik do temperatury pokojowej i odczekać aż odtaje.

*Ograniczona dożywotnia gwarancja

Producent gwarantuje całkowite zadowolenie z produktu na okres zamieszkiwania domu. Gwarancja obejmuje farbę, która została nałożona na odpowiednio przygotowaną powierzchnię zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na etykietce. Gwarancja nie obejmuje defektów spowodowanych zniszczeniem powierzchni pod farbą, ruchów lub defektów konstrukcyjnych oraz defektów poprzednich farb. Wskazówki są tak kompletne jak to możliwe, lecz nie mogą obejmować wszystkich warunków, możliwych zastosowań i/lub powierzchni, które są po za kontrolą producenta. Producent gwarantuje, że zawartość opakowania jest wolna od wad przez 2 lata od daty produkcji. W razie wystąpienia defektów i stwierdzenia ich przez naszego przedstawiciela, Rust-Oleum wyda ekwiwalent nowego produktu lub zwróci koszty zakupu po okazaniu dokumentu potwierdzającego zakup. Gwarancja nie obejmuje kosztów pracy związanej z nakładaniem lub zdzieraniem warstwy produktu lub jakiegokolwiek innego produktu, naprawy lub wymiany powierzchni, na której produkt został nałożony lub nakładania produktu zastępczego oraz jakiegokolwiek innych uszkodzeń przypadkowych lub wynikających z tego tytułu.

Informacje ostrzegawcze:

P102: Chronić przed dziećmi.

P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy.

P302+P352: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast płukać dużą ilością wody i udać się do lekarza.

P501: Zawartość/Pojemnik usuwać do składowisk substancji niebezpiecznych.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Produkt zawiera 50 g/l LZO. Dopuszczalna zawartość LZO od 1 stycznia 2010 wynosi 130 g/l.

Produkt nie zawiera substancji uważanych za niebezpieczne

Dystrybutor:

Spinex-Stępnia Sp. j.

Biuro i magazyn:

Ul. Paganiniego 3A,

02-401 Warszawa

Tel. +48 22 753 11 61 www.spinex.pl

